CarOnSale

BMW 535d xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



04/2016	187.646km	LEISTUNG 313 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 535d xDrive	KATEGORIE Kombi
FIN WBA5K71030G296126	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 187.646km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 313 PS (230 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 168.111km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 230 kW Turbodiesel
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Niveauregulierung
- Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER

Sonderausstattung


- Alarmanlage
- Design- und Ausstattungslinie Luxury
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Head-up-Display
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sound-System Harman-Kardon
- Universal-Garagentoröffner
- Nebelscheinwerfer LED
- Sitzheizung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Dakota mit Farbnaht
- Innenausstattung: Edelholz Fineline
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Sprachbediensystem
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Dachreling schwarz
- HiFi-Lautsprechersystem
- Park-Distance-Control (PDC)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Sitzheizung vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Adaptives Kurvenlicht
- Blinkleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















CarOnSale

CarOnSale






18.0 °C
18.0 °C













Service-Historie
Datum: 11.09.2025 Service: 00391 BMW
Kilometer: 108113 km
Datum: 03.07.2025 Service: 00391 BMW
Kilometer: 103902 km
Datum: 09.01.2025 Service: 00391 BMW
Kilometer: 110733 km
Datum: 05.09.2024 Service: 00391 BMW
Kilometer: 148501 km

Service Historie
Kilometer: 148501 km
Datum: 07.08.2023 Service: 00391 BMW
Kilometer: 127581 km
Datum: 16.02.2023 Service: 00391 BMW
Kilometer: 119308 km
Datum: 17.02.2022 Service: 00391 BMW
Kilometer: 102138 km
Datum: 29.07.2021 Service: 00391 BMW



BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


29.04.2016 0005 BGI00027 9 02 02 0230/04400 250
M1 AC -04907 --1860
WDA5K71030G296126 2 -1462 002025
BMW 00090
5K 0159 002550 002550
5K71 01200 01420
6A250000 01200 01420
077 03300 069
535d xDrive 02000 0750 005
BAYER.MOT.WERKE-BMW 225/55 R17 97Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/55 R17 97Y
Kombilimousine
715/2007+136/2014W grau 7
EURO6WPFI/CI; M, N1 I g1*2007/46*0455*11
Diesel 17.09.2015 K KP3121?2
0002 36W0 02993
F.1/F.2: 2640 B.ANHÄNGEBETRIEB*?.2/8.2: 1560 B.ANHÄNGE
BETRIEB*WW.AHK LT.BGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. *DAT
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.04.2016*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)