CarOnSale

Mercedes-Benz E 200 4MATIC

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2022	93.322km	197 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 200 4MATIC	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2132871B076776	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.322km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 87.435km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2022	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 178g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Ungleichmäßig abgefahren; Verschrammt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	255 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Anhängerkupplung lässt sich nicht ausfahren;

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug ist beklebt; Laut Einlieferer sind 2 Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Kneiairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fußmatten Velours
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenraumlicht-Paket
- KeyFree-Startsystem
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege mit Code
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 10 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mild-Hybrid 155 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW)
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Touchpad (Mittelkonsole)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Memory-Paket
- Sonderlackierung Metallic hyazinthrot (designo-Lack)
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Sitz-Komfort-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Avantgarde Interieur
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Spiegel-Paket
- Infotainment-Paket High-End
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Park-Paket
- Sitzheizung vorn
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Lenkrad mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Media-Display
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Konnektivität-Paket
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















MERCEDES-BENZ AG
W1K2132871B076776
2540 kg
4740 kg
1150 kg
1390 kg

carOnSale























STOP





Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
GJ458733




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Kratzer, Verformung)



- Dach (Kratzer, Verformung)



- Dach (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Verformung, Riss/Bruch)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Verformung, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)