CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400

info@caronsale.de

www.caronsale.com



Ford Mondeo Titanium S

EZ 04/2014 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 244.029km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41*
Fahrzeug aufgenommen am: 04.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Mondeo Titanium S [DE - Kb5 2.2 TDCi DPF EU5, Titanium S, 2010 - 2014]		
Kategorie Kombi	**FIN** WF0GXXGBBGES32107	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 244.029km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	**Polster** Teilleder	**Leistung** 200 PS (147 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja (digital)	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 2.179 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 15.904km	**Letzter Service am** 04/2015
Emissionsklasse Euro 5b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 04/2014	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 173g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Kratzer und Macken

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165	Beifahrertür	170
Kotflügel vorne links	180	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	165
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	190
Motorhaube	185	Heckklappe	180
Dach	190		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Navigationssystem konnte nicht überprüft werden, da das Fahrzeug den Geräte PIN verlangt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie verstärkt
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Check-Control-System
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Fußmatten Teppich
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Carbon-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 2,2 Ltr. - 147 kW TDCi KAT
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Styling-Paket Individual

- Titanium S
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe heizbar
- Frontschürze Wagenfarbe
- Heckschürze
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung blau getönt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Fahrer-Informations-System (FordConvers+)
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - Durashift 6 Tronic Typ: AWF 21 (6 Stufen)
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk
- Winter-Paket



Sonderausstattung

- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Business-Paket 2
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Pedale Aluminium
- Premium-Sound-Paket
- Sitz-Paket
- Subwoofer
- Technologie-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Dachreling silber
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)

- Sitze vorn klimatisiert
- AUX-IN-Anschluss
- Audio-Navigationssystem Ford Plus mit Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- KeyFree-System
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Hankook








Navigation
CD
Radio
AUX-Eingang
Telefon
Bordcomputer
61 km
24°C
417.1 km
244829 km
P












CarOnSale


CarOnSale






Ford
M
CAN
AIRBAG


OK
SET+
RES
SET-


P
R
N
D
S
















25.04.14	B566	AXC00024X	2	01	147 3500 215
M1	AC		4837-4966		1886
WF0GXXGBBGES32107		8	1472-1548		1615
FORD			-	90	-
BA7			173	2360	2360
KNBAIG			1215	1200	
5FC8P6			1215	1200	-
-			72	2625	68
Mondeo			2200	750	5
FORD (D)			215/50 R17 95 W		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/50 R17 95 W		
Kombilimousine			-		
715/2007*630/2012J			SCHWARZ		9/-
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I			e13*2001/116*0249*24		
Diesel			31.10.13 K EJ100036		
0002	35JO	2179			
F.I/F.2:2450 u. 7.2/8.2:1300 b. Anhängebetrieb*ww.AHK					
lt.EGTG*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:4560*					









VOLLSTÄNDIGE FABRIKATE

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

WAHLWEISE BEREIFUNG:

Zulassungsbescheinigung Teil II wurde ausgestellt

Nur rechtsgültig auf Papier mit dem Ford Wasserzeichen als Wasserzeichen

KUELN Vertriebsges. der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH

Datum: 14.03.2014



DSN-Historie

Drucken | Neuen Datensatz hinzufügen

Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Autohaus Kaiser Hans-Böckler-Str. 1 Lüdinghausen 59348 GERMANY 02591/9163-0 02591/916333 frank.goeldner@kaiser.fsac.de ford-kaiser-luedinghausen.de	**Auftragsdatum:** 29.04.2015 **Auftragsnummer:** 363-012579 **Sicherheitscode:** LWAQ20150429DI/0	**Ablesewert:** 15904 KM	**Planmäßige Wartung abgeschlossen** 1 Jahr (20000 km) (DI) **Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion** Nicht zutreffend **Zusätzliche Wartungsarbeiten** Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/Aktivkohlefilters (DI- und Offlinewechsel
Autohaus Kaiser Hans-Böckler-Str. 1 Lüdinghausen 59348 GERMANY 02591/9163-0 02591/916333 frank.goeldner@kaiser.fsac.de ford-kaiser-luedinghausen.de	**Auftragsdatum:** 25.04.2014 **Auftragsnummer:** 008618 **Sicherheitscode:** AATAU20140425DE/0	**Ablesewert:** 14 KM	**Planmäßige Wartung abgeschlossen** Ablieferungs-Inspektion (DI) **Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion** Nicht zutreffend **Zusätzliche Wartungsarbeiten** Keine ausstehenden Service-Aktionen

WF0GXXGBBGES32107 WEITER

Fahrzeugangaben

Mondeo 2007-2014, 2.2L Duratorq DOHC CR DI (200PS PANTHER BLACK C/C MED SOLID

VIN:	WF0GXXGBBGES32107
Amtliches Kennzeichen:	Aktualisierung
Zulassungsland:	
Garantie - Startdatum:	25.04.2014
Modell:	Mondeo 2007.5
Ausführung:	2.2L DURATORQ-TDCI (01/09/2007 - 01/01/2015)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Lack blättert ab



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Lack blättert ab



Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)