CarOnSale

SEAT Arona

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



05/2019	110.714km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Arona	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKJZKR154386	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 110.714km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 56.054km	LETZTER SERVICE AM 02/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Kombiinstrument digital (8 Zoll)
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Radstand 2566 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Türgriffe außen lackiert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Connectivity-Paket
- Infotain-Paket
- Leuchtweitenregelung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Audiosystem: CD-Player MP3-fähig im Handschuhfach
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- SEAT Media-System Plus
- Einparkhilfe hinten
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Scheinwerfer LED
- 6 Lautsprecher
- Audiosystem mit Touchscreen-Monochromdisplay
- Connectivity-Paket Plus
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Metallic-Lackierung
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Audiosystem: CD-Player MP3-fähig im Handschuhfach
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Winter-Paket
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiosystem mit Touchscreen-Monochromdisplay
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Klima-Komfort-Paket
- Reserverad als Notrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- SEAT Media-System Plus
- Sprachsteuerungs-System
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























ARONA




ParkPilot
ZURÜCK
Fahrweg kontrollieren!
STUMM

ANSICHT
MENÜ
NEUES ZIEL
Reykjavik
Stockholm
Kopenhagen
Brüssel
Bukarest
Madrid
MEINE ZIELE
SETUP





27.05.2019 7593 ANQ001622
M1 AE
VSSZZZKJZKR154386 8
SEAT
KJ
XDKRF
PMGSFM6AJ0167CP4A1BA
ARONA
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schr&gheckl imousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 1GAG 999
7.2/8.2:+25 8.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1200 BIS 8% STEIG.*TE
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:2760KG*WW.AHK LT.EG
TG
2 1 85/5000 182
4138-4246 1780-1780
1552-1552 1189-1189
- 55 -
130 1660 1660
860 850 -
860 850 -
76 1750 66
1100 590 5 -
205/60 R16 92H
205/60 R16 92H
-
Schwarz 9
e9*2007/46*3134*17
19.03.2019 KN G2697382
ausgestellt am 15.02.2024





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)