CarOnSale

Fiat 500 Lounge

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	96.101km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500 Lounge [DE - Ca2 1.2 8V EU6, Lounge, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN ZFA3120000J667407	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.101km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 57.377km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	1685 µm ⚠
Motorhaube	175 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende verchromt
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten verchromt
- Fernbedienung für Zentralverriegelung und Verdeck
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion für Audio
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Positions-Memory für Beifahrersitz
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Tankdeckel abschließbar
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung


- Einparkhilfe elektronisch
- Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, Navigationssystem und DAB Radioempfang (Touchscreen 7")
- Klimaautomatik
- Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- USB-Schnittstelle
- Mobile Online Dienste UConnect Live
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tasche an Sitz vorn rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























FCA ITALY S.P.A.
312 MODELS
S.P.A.


CarOnSale







SCHAEFFLER
Timing
Drive



Motorölsorte
Viskosität
Ölwechsel bei km:
Nächster
Ölwechsel bei km:
Nächster
Ölwechsel MM/JJ:
oder nach Service-Intervallanzeige
Stempel





AUTO
OFF



ARO-Autohaus
witzel.de



BOB
Automobile



Fiat 500C


FIAT


FCA
CERTIFICATO
DI CONFORMITÀ CE




Umweltbelastung: Motor ölfeucht




nächste HU
DEKRA
TSV98130



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)