CarOnSale

Volkswagen Golf Exclusive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2012	101.824km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Exclusive [DE - Ca2 1.4 TSI EU5, Exclusive, 2012 - 2015]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WVWZZZ1KZCK033640	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.824km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**150 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**140 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**140 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Einstiegsleisten Volkswagen Individual / Exclusive
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage Climatic
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Verdeckbezug Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Handbremshebelgriff Leder
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Windschott
- Multimediabuchse AUX-IN
- Tagfahrlicht LED
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Tagfahrlicht LED
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Stripe
- Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht inkl. Nebelscheinwerfer
- Performance-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Sitze: Sportsitze vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fußmatten Textil
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Perleffekt-Lackierung
- Antennen-Diversity
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Anzeige für Waschwasserstand
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Handbremshebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZCK033640
1890 kg
3190 kg
1- 1000 kg
2- 0940 kg
Typ 1K
CAXA T442
1444054


CarOnSale


GOLF
CarOnSale



FAHRWEG KONTROLLIEREN!
RADIO
MEDIA
TP
MENU






Service-Nachweis 7
Durchgeführt wurde
Zusatzarbeiten – Wechsel von
Datum 06/2025
Im Stand 88788
KFZ-Meisterbetrieb
Stefan Kuck
Schiffenberger Weg 63
35390 Gießen
Tel. 0641 - 82067
Stempel des Volkswagen Partners


Service-Nachweis 6
Durchgeführt wurde
Zusatzarbeiten – Wechsel von
Datum 07/2023
Im Stand 88788
KFZ-Meisterbetrieb
Stefan Kuck
Schiffenberger Weg 63
35390 Gießen
Tel. 0641 - 82067
Stempel des Volkswagen Partners


Fahrzeugdatenträger
WVWZZZ1K Z CK033640
517 2G2
GoCa 1,4L TL
90 KW TSI M6F
LC9X COS---- NBW LR
Service-Information
Fahrzeugdaten




Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung
Kontrollnummer NW-1-01-0555-63 durchgeführt am 25.07.2025
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: [redacted]
Messwerte:
Bremsenprüfung
Achse
Funktionsprobe
Mess- und Funktionswerte der
Achslast (N)
Prüfkraft
Bewertung
Gesamt
Bedingung
Leitg.
Rel.(%)
Diff.
Norm
Gesamtbewertung
Abbremsung FBA (%): 19
Berechnungsmasse in kg: 1890
Berechnung (EUR)
Untersuchungsentgelt Netto
89,58
zzgl. 19%
17,02
Gesamtbetrag Brutto
106,60
Dieser Betrag ist mit dem Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß §IV/ZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.
Dieser Betrag kann im Sinne des Par. 19 (3) zum Vorsteuerabzug verwendet werden.
25.07.2025


VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0242
WVWZZZ1KZCK033640
1890 kg
3190 kg
1- 1000 kg
2- 0940 kg
Typ 1K
CAXA 7442
1444054

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Verformung)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)