WBAHS910805F49335

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	61.692
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	4 Monat(e)
Typ/Modell	X1 xDrive20i	**HU (Bericht lag nicht vor)**	04/2027
Fahrgestellnummer	WBAHS910805F49335	**Leistung / Hubraum**	141 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	01.04.2016	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	11/2025, 60.530 km	**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (In 10/26) - fällig - durchführen
2	Karosserie	Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächlich) - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R18 95W	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R18 95W	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio mit SD/USB Schnittstelle

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Fzg verschmutzt/nass Folgekosten möglich

Fehlteile können nachgereicht werden

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	X1 xDrive20i	**Laufleistung (abgelesen)**	61.692
Fahrgestellnummer	WBAHS910805F49335	**Erstzulassung**	01.04.2016

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung