CarOnSale

Suzuki Splash Basic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2009	105.613km	65 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Suzuki	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Splash Basic [DE - LimS5 1.0 EU4, Basic, 2008 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TSMEXB22S00280381	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 105.613km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 65 PS (48 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 99.408km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2009	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kofferraum lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen vorn
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Radiovorbereitung
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW 12V KAT
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Kopfstützen hinten
- Leseleuchte
- Multifunktionsanzeige
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Bremsassistent

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






























DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
SUZUKI
Caring for Customers


DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
SUZUKI


SPLASH
BEDIENUNGSANLEITUNG


30.03.2009 8306 AAZ000503
MI AC
TSMEXB22S00280381 X
SUZUKI
EX
R22S
MT
SPLASH
MAGYAR SUZUKI (H)
FZ.E.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
70/220+2003/76B
EURO 4;5L
BENZIN
0463 05996
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.03.2009*
02 012 0048/96000 160
03715 - 03730 - - 1680
- - 1590 01050 - -
119 001485 1485
00000 00800 -
00800 00800 -
081 04500 070
165/70R14 81T
165/70R14 81T
0 WEIß
e4*2001/116*0130*02
18.02.2009 DQ295241

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)