


Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

Fahrzeugdaten

BMW 3 Touring 320 d xDrive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA31FZ0X0FV36125**	Laufleistung abgelesen:	**27807 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**13.08.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**23.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//CTZ**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**1995 ccm / 140 kW (190 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**ARCTIC RACE BLUE METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**08.2028 / 08.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**225/40/R19/93Y 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**225/40/R19/93Y 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**225/40/R19/93Y 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**225/40/R19/93Y 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**nicht vorhanden**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/50/R17/98H 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/50/R17/98H 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/50/R17/98H 5.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/50/R17/98H 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket Connected Professional
  Service-System: Remote Services
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
  Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant, BMW Curved Display
- Bremsassistent
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
  Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
  Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion

- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten klappbar
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer LED
  Tagfahrlicht LED, Blinkleuchten LED
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Widescreen Display
- LM-Felgen
- Modellpflege (2)
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag hinten
- Servolenkung Servotronic
- Spiegel-Paket
  Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung getönt
  Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)

Sonderausstattung

- Comfort-Paket
- Gepäckraum-Paket
- Innovations-Paket
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzbezug / Polsterung Sensatec perforiert
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Standheizung
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional
- Innenausstattung Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- LM-Felgen vorn/hinten 8x19 / 8,5x19 (Y-Speiche 1038, Bicolor, BMW Individual)
- Panoramadach (Glas)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sonnenschutzverglasung
- Sportsitze vorn

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar

Hinweis:
Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-** -
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
2.	Tür Vorne - Rechts	Lackabplatzer
3.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
4.	Motorhaube	Steinschlag
5.	Stoßfänger Vorne	Verformt (stark)
6.	Windschutzscheibe	Steinschlag

	Bauteil	Schaden
7.	Felge (glanzpoliert) vorne links	Abschürfung
8.	Felge (glanzpoliert) vorne rechts	Abschürfung

9.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
10.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
11.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation




Vorne links



Hinten rechts




Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen




Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren




2. Tür Vorne - Rechts

Lackabplatzer




2. Tür Vorne - Rechts

Lackabplatzer



2. Tür Vorne - Rechts

Lackabplatzer



2. Tür Vorne - Rechts

Lackabplatzer



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren




3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren




4. Motorhaube

Steinschlag



4. Motorhaube

Steinschlag




5. Stoßfänger Vorne

Verformt (stark)




5. Stoßfänger Vorne

Verformt (stark)



5. Stoßfänger Vorne

Verformt (stark)




6. Windschutzscheibe

Steinschlag



7. Felge (glanzpoliert) vorne links

Abschürfung



7. Felge (glanzpoliert) vorne links

Abschürfung



8. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



8. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung




9. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



10. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren