CarOnSale

BMW 420 i Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.08.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2019	92.367km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 420 i Advantage [DE - LimS5 420 i EU6d-T, Advantage OPF, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA4H31000CD02378	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.367km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 51.698km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	270 µm ⚠	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel heizbar
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Luftauslass (Air Breather) schwarz matt
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wegfahrsperre
- Advantage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrwerk tiefergelegt
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Business-Paket
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Sportsitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










AllSeasonContact 2













WBA4H31000CD02378

CarOnSale



ENERGY 10:32
20 km
10:58
13 km









Service Historie
ENERGY 10:30
OK 30.09.2019 BMW
2 km 29313
OK 21.10.2021 BMW
13.572 km 04107
OK 09.10.2023 BMW
36.783 km 00000
OK 08.06.2024 BMW
51.698 km 00000




08.10.2019 0005 BU0002573
M1 AA
WBA4H31000CD02378 3
BMW
3C
4H31
DAW500L0
4201
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;P1/C1; M, N1 1
Benzin
0001 36DG 1998
KORR.NEFZ-CO2W:135*T.2/8.2: *110 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.
AHK LT.E07G *0.11600 BIS 8% STEIG. *0.11700 BIS 8% S
TEIG.: NUR IN VERBIND.M.BOOTS-,SEGELFLUGZEUG-,PFERDE-U
.PKW-TRANSPORTANH. *BEI 20" BEREIFUNG KEIN ANHÄNGERBET
RIEB MÖGLICH *
2 1 135/5000 236
4640-4640 1825-1825
1389-1389 1615-1615
- 75 -
170 2100 2100
960 1210 -
960 1210 -
84 3750 70
1500 695 5 -
225/50 R17 94 W
225/50 R17 94W
-
Grau 7
e1*2007/46*0316*22
04.03.2019 K FQ565447
-



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)