CarOnSale

Ford Fusion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2006	106.410km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fusion	KATEGORIE Limousine
FIN WF0UXXGAJU5E11377	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.410km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.388 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.831km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2006	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fun
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitzlehne klappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zierleisten schwarz
- Seitenairbag vorn
- Rücksitzlehne geteilt
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Fzg. ohne ESP (Elektron. Stabilitäts-Programm)
- Heizung mit Umluftschaltung
- Klimaanlage
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT
- Servolenkung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Verglasung getönt
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Check-Control-System
- Getriebe 5-Gang
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Reserverad als Notrad
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Gurtstraffer

Sonderausstattung

- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem: Radio
- Fensterheber elektrisch vorn
- Raucher-Paket
- Frontscheibe heizbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















CarOnSale

CarOnSale




Nachweise - Wartungsarbeiten
Nachweise - Korrosionsschutzkontrolle












27.05.2025, 10:22 Uhr
untersuchung - Ottomotor
certificate according to Directive 2014/45/EU
festgestellt.
TÜVNORD
MAI 2027
TÜV NORD Mobilität


27.04.2006 8566
M1 AF
WF0UXXGAJU5E11377 6
Ford
JU2
FXJA1
5BEEKK
Fusion
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/78B
EURO 4
Benzin
0001 0462 1388
F.1/F.2:1655 b.Anhängebetrieb*8.2:900 b.Anhängebetrieb
WW.AHK 1t.BOTG
2 01 59/5700 163
4013-4147 1724
1512-1543 1156
00050
154 1605 1605
840 850
840 850
079 4275 071
900 500 5
195/55R16 78S
195/55R16 78S
schwarz
e1*98/14*0194*15
21.10.05 DD281604


HU TÜV NORD
MAI 2015
HU TÜV NORD
MAI 2017
DEKRA
2 APR. 2013
TÜVNORD
MAI 2027
DEKRA
Stadt Delmenhorst
Der Oberbürgermeister
Zulassungsbehörde
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Anderer Schaden): Antenne fehlt



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Verformung)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)