CarOnSale

Fiat Doblò 1.9 JTD SX Maxi Kasten

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2008	277.358km	101 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Doblò 1.9 JTD SX Maxi Kasten [DE - Ka4 1.9 JTD EU4, Maxi SX, 2006 - 2010]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN ZFA22300005641872	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 277.358km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.910 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 211.910km	LETZTER SERVICE AM 11/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2008	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 60 Ah
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Erhöhte Nutzlast
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Karosserie: 4-türig
- Ladeflächenauskleidung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,9 Ltr. - 74 kW JTD KAT
- Radiovorbereitung
- Radstand 2963 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schiebetür rechts
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts längsverstellbar / neigungsverstellbar
- Tankdeckel abschließbar
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Auflastung
- Zentralverriegelung
- Armlehne für Fahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO BANCHISA/PACK/CANOVA/SANTARELLINA

Sonderausstattung

- Einparkhilfe elektronisch
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale



WARTUNGSNACHWEIS


WARTUNGSNACHWEIS




30.07.2008 6136 AAB00032
10 0300
ZFA22300005641872 8
223 L
WXRIA
AXL
FIAT Doblo Cargo
FIAT (I)
LKW GESCHL.KASTEN
70/220*2003/76B
98/69/EG 11IB
Diesel
0002 0645 01910
7.278.2:1120 B.175/70R14 88T M+S REINFORCED*
02 01 9074/04000 168
04633 1722
1831 1841 01405 01491
00060
153 002180 2180
01010 01270
01010 01270
083 073
01300 0500 2
175/70R14C95/93T
175/70R14C95/93T
K750*17
14.01.2008 K UN310627

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)