CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 CDI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 03*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



12/2013	411.128km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 CDI	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2122021A920752	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 411.128km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 400.875km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Rost	⚠ 4 mm Rost, Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Rost	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer, Rost

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Rein Reifen Drucklos

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	750 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenhimmel Stoff
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Tempomat
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Aktive Motorhaube
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Niveauregulierung
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Wegfahrsperre
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach

Sonderausstattung

- Ascher anstelle Ablagefach
- Innenausstattung: Aluminium gebürstet
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












































Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0324362239
7663696
EE561932







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost, Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)