CarOnSale

Volkswagen Polo Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2010	199.008km	60 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Trendline [DE - LimS3 1.2 EU5, Trendline, 2009 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6RZBY059854	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 199.008km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	335 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	75 µm	Seitenteil hinten rechts	405 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	300 µm ⚠
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumbeleuchtung
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (3 Speichen)
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank umklappbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Cool & Sound-Paket 1
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Klimaanlage Climatic
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Tagfahrlicht
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Zentralverriegelung
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WVWZZZ6RZBY059854


CarOnSale

CarOnSale








VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Prüfplakette wurde zugeteilt!





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)