CarOnSale

Volvo V40 Kombi 1.9 D

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2000	127.036km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V40 Kombi 1.9 D	KATEGORIE Kombi
FIN YV1VW78821F659436	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.036km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.870 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2000	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	315 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	270 µm ⚠
Türe hinten links	225 µm ⚠	Türe hinten rechts	410 µm ⚠
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	280 µm ⚠
Motorhaube	365 µm ⚠	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	215 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Airbag Beifahrerseite
- Außenspiegel Weitwinkel
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Batterie verstärkt
- Bremsscheiben vorn innenbelüftet
- Doppelscheinwerfer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Generator 80 A
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsgurt(e)
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Velours
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,9 Ltr. - 75 kW Diesel KAT
- Original Fahrzeug Farbe: DESERT WIND METALLIC
- Reifen 195/60 R15 ..V
- Rücksitz geteilt
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Schwellerschutzleisten
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Zusatzheizung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























VOLVO CAR CORPORATION
MADE IN THE NETHERLANDS


CarOnSale








Service 90 000 km
Service 120 000 km
Service 135 000 km
Service 150 000 km
Service 165 000 km



VOLVO EUROPEAN
SERVICE DIRECTORY 2000
VOLVO
S40/V40






30
25
3
9
29
26
8
28
27
4
7
6
5




ABGEMELDET
29. Okt. 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)