CarOnSale

Fiat 500 S

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2017	83.990km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500 S [AT - Ca2 0.9 TwinAir EU6, S, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN ZFA3120000J897727	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.990km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 875 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 90g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**135 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**150 µm**	Kotflügel vorne rechts	**150 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**135 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**140 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Auspuffblende verchromt
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Kappe grau (matt)
- Außentemperaturanzeige
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe elektronisch
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung und Verdeck
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraumleuchte
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Fernbedienung Radio / Blue & Me
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 0,9 Ltr. - 63 kW KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO GHIACCIO
- Polyellipsoid Hauptscheinwerfer
- Positions-Memory für Beifahrersitz
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Stoßfänger in Sport-Design
- Tankdeckel abschließbar
- Türgriffe außen lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Control-Display mit TFT-Farbdisplay
- Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, DAB Radioempfang (Touchscreen 7")
- Regen-/Lichtsensor
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Komfort-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- USB-Schnittstelle
- Fußmatten
- Kopfstützen hinten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Windschott

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























312 MODELS
E3
13HR 002458
13HR 002459
13HR 002933
14R 062


CarOnSale









Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank

Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank
FCA





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Spaltmaße ungenau, Steinschlag, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)