CarOnSale

Opel Insignia Business Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	198.146km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Business Edition [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6, Business Edition ecoFlex S/S, (Facelift) 2014 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN W0LGM8E10G1012784	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 198.146km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 197.964km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2015	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	-
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Bremsscheiben vorn 16" (296 mm x 30 mm)
- Drehzahlmesser
- Feststellbremse elektrisch
- Heckscheibenwischer
- Komfortsitze vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Raucher-Paket
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe innen verchromt
- Dachreling silber
- Wärmeschutzverglasung
- Mittelarmlehne vorn
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung hydraulisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Modellpflege
- Premium-Sitz vorn links
- Start/Stop-Anlage
- Original Fahrzeug Farbe: MAHAGONIBRAUN/DARKMAHAGONY
- Ausstiegsleuchten
- Check-Control-System
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Innenausstattung: Dekorleisten Titanium-Design
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Reifen 225/55 R17 ..W
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wartung: normale Einsatzbedingungen
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- OnStar SOS Service
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Klimaautomatik
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Getriebe 6-Gang
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Doppeltonfanfare
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getränkehalter
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Produktionsstätte: Deutschland (Rüsselsheim)
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Frontscheibe getönt
- Lenkrad (Leder)
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Audiosystem Radio 400 BT (Radio/CD-Player MP3-fähig / Bluetooth)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: Frontantrieb
- ecoFLEX-Paket
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Parkpilotsystem
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze


Sonderausstattung

- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Innenraum-Paket
- Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Premium-Sitz vorn rechts
- Mittelarmlehne hinten
- Lenkrad heizbar
- Sitz-Komfort-Paket 2
- Steckdose 230V
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Textilfussmatten
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









FALKEN



ECOTEC








OPEL
e1*2007/46*0374
W0LGM8E10G1012784
2310 kg
4170 kg
1-1150 kg
2-1180 kg
0.60
Z 41C TAE H6
125kW




CarOnSale










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)