CarOnSale

Ford Galaxy Titanium AWD

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2020	100.941km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Galaxy Titanium AWD [AT - Van5 2.0 EcoBlue EU6d-T, Titanium AWD Start/Stopp, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Van
FIN WF0KXXWPCKKP50599	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 100.941km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2020	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 185g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt

3. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	330 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Geräuschkompensation
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Befestigungspunkte für Trenngitter hinter 1.Sitzreihe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachreling (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- FordPass Connect inkl. eCall
- Frontscheibe heizbar
- Fußmatten Premium
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW EcoBlue KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
- Sitze vorn verstellbar (4-fach)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose 230V
- Tagfahrlicht LED
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Winter-Paket 2
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- 12 Lautsprecher
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen, klappbar (Easy FoldFlatSystem, FFS)
- 9 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Frontkamera mit Split View
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Sony (zusätzlich zum Audiosystem)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Premium-Sound-Paket
- Raucher-Paket
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag 2.Sitzreihe
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Subwoofer
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0KXXWPCKKP50599

CarOnSale

CarOnSale


SONY




SONY


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)