
CarOnSale

Mercedes-Benz E 200 BLUETEC

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



11/2014	213.136km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 200 BLUETEC	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2122061B127616	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 213.136km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 198.542km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2014	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Reifen porös	⚠ 3 mm Reifen porös

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Einseitig abgefahren;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	260 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Laut Einlieferer/Gutachten: Stabilisatorpendel links + rechts beschädigt/defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Nebelscheinwerfer
- Niveauregulierung
- PRE-SAFE-System
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Rußpartikelfilter
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Dachreling
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Ambiente-Beleuchtung
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Abgasanlage 2-flutig
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Original Fahrzeug Farbe: DOLOMITBRAUN

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket
- Fußmatten Velours
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kraftstofftank: vergrößert
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD2122061B127616
Mercedes-Benz
Made in Germany
1095 kg
1315 kg

CarOnSale

CarOnSale




AUTO






STOP

















Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0427849364
7704389
EJ839359


06/2026
92484b6
Außer Betrieb
gesetzt!





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Unterbodenverkleidung



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Blende



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Blende



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)