CarOnSale

BMW 750i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



03/2009	230.248km	LEISTUNG 408 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 750i [DE - Lim4 750 i EU5, 2008 - 2012]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAKA81050CY32321	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 230.248km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 408 PS (300 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 4.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 266g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 11.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Andere: Auffälligkeit/Defekt;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Elektrische Heckklappe ohne Funktion;Schiebedach lässt sich weder öffnen oder schließen;Schiebedachabdeckung lässt sich nicht schließen;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Edelholz Fineline
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Radstand 3070 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage SRA (Hochdruck)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Aktive Kopfstützen
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Drehzahlmesser
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Motor 4,4 Ltr. - 300 kW V8 32V
- Reifenpannen-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Ambiente-Beleuchtung
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Wegfahrsperre
- Check-Control-System

Sonderausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- Dachhimmel Anthrazit
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- DVD-Wechsler
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrdynamik-System (Wankstabilisierung Dynamic-Drive)
- Frontkamera integriert (Side View)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Head-up-Display
- Heckklappenbetätigung automatisch
- HiFi-Lautsprechersystem Professional
- Innenausstattung: Keramik-Applikationen für Bedienelemente
- Instrumententafel lederbezogen
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Rückfahrkamera
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Servolenkung Integral - Aktivlenkung
- Sitzheizung hinten
- Skisack
- Soft-Close-Automatik für Türen und Kofferraum / Heckklappe
- Sonnenschutzrollo Heckscheibe und Seitenscheiben elektr.
- Sprachbediensystem
- TV-Funktion bei Navigationssystem
- Universal-Garagentoröffner
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Audio-Navigationssystem Professional
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBAKA81050CY323210

CarOnSale























Servicebedarf
BAYERN 1 TP
Bremsbeläge vorn
Fahrzeuguntersuchung
Bremsbeläge hinten
Motoröl
Fahrzeug-Check
Bremsflüssigkeit
08/2027
in 20000 km




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE DE CONFORMIDADE
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EC-TYPE ATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




WBAKA81050CY32321
BMW
7er Reihe
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Limousine
Benzin
245/50 R18 100Y
23.08.2024


Stadt Nürnberg
Ordnungsamt
KFZ-Zulassungsstelle



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Softclose ohne Funktion



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)