CarOnSale

Opel Crossland Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2019	135.267km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crossland Innovation [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d-T, INNOVATION S/S, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7H9ED6K4118949	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.267km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 128.152km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (WLTP) 107g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP) 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Getriebe 6-Gang
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten vorn (2)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sicht-Paket
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Armlehne vorn links
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Heckleuchten LED
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW
- Radstand 2604 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Leseleuchten im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Dach Kontrast-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Lenkrad heizbar
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Komfort-Paket (1)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























OPEL
e4*2007/46*1194
W0V7H9ED6K4118949
1780 kg
2620 kg
1-0920 kg
2-0870 kg
Z 22Y TAR9 I19
1416


CarOnSale


CarOnSale







16°C
12:03
70m
Nicht kartograph. Bereich
TMC
MENU
Suchen ...
AUTO


CarOnSale


CarOnSale





SERVICE-CHECK
Wartung
durchgeführt am:
24.06.26
bei km:
Gewechselt wurde:
Bremsflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Keilriemen
Zahnriemen
Luftfilter
Pollenfilter
Zündkerzen
Getriebeöl
Nächste Hauptunter-
suchung (HU/AU) am:
Nächste Wartung am:
bei km:
Der Motor Ihres Autos
wurde nach Stellantis
Vorgaben befüllt mit
Nächster Ölwechsel am:
06.27
STELLANTIS




CROSSLAND
CROSSLAND




30.01.19 1844 ADT003433
M1 AF
WOV7H9ED6K4118949 8
OPEL
PZ Monocab C
EA025CB12
BA1VADPH025
CROSSLAND X
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 36AG 1199
7.2/8.2+60 b.Anh.Betr.*S.1:max.S-Pl.*ww.AHK 1t.EGTG*D
atum zur Emissionsklasse: 30.01.2019*
2 01 81 /5500 187
4212 1765
1605 1234
- 50 -
142 1780 1780
920 870 -
920 870 -
76 3750 67
840 600 5 -
195/60R16 89H
195/60R16 89H
-
SCHWARZ 9/-
e4*2007/46*1194*05
24.08.18 FG011784


DEKRA
DEKRA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)