CarOnSale

Peugeot 3008 Allure

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2019	143.657km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3008 Allure [AT - SUV5 1.2 PureTech 130 EU6d-T, Allure, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF3MRHNSUKS347723	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.657km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	240 µm ⚠
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	-
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Motortausch von Hersteller am 14.12.2023 6475km

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem RD 6 (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit 6 Lautsprecher
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling (Aluminium)
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitätskontrolle
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontkamera
- Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Gurtkraftbegrenzer
- Gurtkraftbegrenzer hinten
- Gurtstraffer
- Gurtstraffer hinten
- Handschuhfach beleuchtet
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer mit Einschaltautomatik (Rückwärtsgang)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radstand 2675 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Safety Plus-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Zierleisten Kühlergrill (Chrom)
- Smartphone kabellose Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- USB-Schnittstelle
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch

Sonderausstattung

- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Perla-Nera-Schwarz Metallic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VF3MRHNSUKS347723

CarOnSale



CarOnSale



Standardsicht hinten >>
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen












12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
25
27
28
29
30




PEUGEOT
3008
Abgemeldet am

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)