CarOnSale

Cupra Leon Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



09/2023	154.892km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Cupra	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon Basis [DE - Kb5 1.5 eTSI EU6d, OPF, 2022 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZKL8PR037276	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.892km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,5 Ltr. - 110 kW eTSI)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Mobile Online Dienste Cupra Connect
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Frontkamera
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Licht- und Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC TECH GREY

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Fahrassistenz-Paket: Vision Plus
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Reserverad als Notrad
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- 10 Lautsprecher
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Frontkamera
- Winter-Paket
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Dachhimmel schwarz
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Fahrassistenz-Paket XL
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Metallic-Lackierung
- Seitenairbag hinten
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale

CarOnSale

19.5


9:58
AUTO
19.5°C
KLIMA
19.5°C

9:58
AUTO
19.5°C
KLIMA
19.5°C
Edinburgh
København
Copenhagen
London
Berlin
Paris
Kraków
Budapest

9:58
AUTO
19.5°C
KLIMA
19.5°C
Drive Profile
Comfort
Sport
Individual

VIEW
OK




SET
RES

AUTO
FRONT
MODE
REAR
MAX
REAR










12.09.2023 7593 ATB00027 4 2 1 110/5000 216
M1 AG 4657 1799
VSSZZZKL8PR037276 3 1437 1441
CUPRA - 80 -
KL 138 1980 1980
CEDFYAX0 1000 1030 -
FD7MFD7CW0024BIVL1BBA15A8K 1900 1030 -
- 76 3750 67
CUPRA LEON SP 1500 720 5 -
SEAT (E) 225/40 R18 92Y XL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/40 R18 92Y XL
Kombilimousine -
715/2007*2016/1832AP Grau 7
EURO6;WLTP;AP;Pl/Cl; M. N1 I e9*2007/46*3167*24
Hybr.Benzin/E 13.12.2022 K GT081771
0008 36AP 1498
7.2/8.2:+5 B.ANHANGEBETRIEB*O.1:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU
L.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3480KG*WW.AHK LT.EGTG*

GC945224


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)