CarOnSale

Mini Clubman Cooper

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.08.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2013	128.935km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman Cooper [DE - Ca2 Cooper EU6, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WMWZN31020T601026	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 128.935km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.358km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	225 µm ⚠
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1375 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getränkehalter vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Verglasung grün getönt
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: MINIMALISM
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Verdeck schwarz
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW 16V KAT
- Park-Distance-Control (PDC)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Color-Line
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sport Button
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Chrome-Line Exterieur
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Klimaautomatik
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Ray
- Sportsitze vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Innenausstattung: Chrome-Line
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Metallic-Lackierung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made by
BMW
MINI
A94/9
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0369*
WMWZN31020T601026
1595 kg
kg
1- 845 kg
2- 775 kg

CarOnSale

CarOnSale


RES











CarOnSale

CarOnSale
COOPER




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


Zulassungsbescheinigung Teil I
27.08.2013
WMWZH31020TG01026
MINI
COOPER CABRIO
BATEILMOTWURNE BMW
175/65 R15 84H
BENZIN
"DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.08.2013"



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Cabrioverdeck (Anderer Schaden): Dichtung defekt



- Cabrioverdeck (Anderer Schaden): Dichtung defekt



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)