
CarOnSale

# Mercedes-Benz GLC 300 de 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



| 04/2021 | 140.463km | LEISTUNG 194 PS | KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid | GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>GLC 300 de 4Matic [DE - SUV5 GLC 300 de EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2020 - 2022] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>W1N2539111V297703 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>140.463km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>05/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>194 PS (143 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.950 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>122.398km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 04/2021 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>45g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>1.9l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (20 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 115 µm | Beifahrertür | 125 µm |
| Kotflügel vorne links | 80 µm | Kotflügel vorne rechts | 100 µm |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 125 µm |
| Seitenteil hinten links | 125 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 80 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 115 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- AMG-Line Interieur
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenraumlicht-Paket
- Modellpflege mit Code
- Park-Paket
- Reiserechner
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Park-Paket mit Sensoren
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Scheinwerfer LED High Performance
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Ablage-Paket
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Chrom-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Federung für grosse Bodenfreiheit (Off-Road Fahrwerk)
- Fußmatten AMG
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Park-Paket Advanced
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Adaptives Bremslicht
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Fußmatten Velours
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Innenhimmel schwarz
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Radstand 2873 mm
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- USB-Anschluss im Fond
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Rückfahrkamera
- Tempomat
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Allradantrieb


## Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Infotainment-Paket Advanced
- Innenausstattung: Holz Eiche
- Konnektivität-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Smartphone integriert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Digitales Instrumenten-Display
- Infotainment-Paket High-End
- Komfort-Paket
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Licht-Paket Advanced
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Park-Paket mit Sensoren
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Konnektivität-Paket
- Ladekabel mit Schukostecker
- Public-Charging-Paket
- Smartphone integriert
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

















MERCEDES-BENZ AG
WIN253911W297703
1210 kg
1440 kg

CarOnSale














STOP


Hinten





Mercedes-Benz


7113661
GC569734




MAI 28


MERCEDES-BENZ
GLC 300 DE 4MATIC
KOMBILIMOUSINE
GC569734



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)