CarOnSale

Volkswagen Golf

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2011	118.817km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ1KZAM601728	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.817km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 110.543km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2011	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: SILVER LEAF WHITE GOLD

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Antennen-Diversity
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Navigationsmodul RNS 310 (für Audiosystem RCD 310)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Winter-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Anzeige für Waschwasserstand

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale







VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZAM601728
1940 kg
3240 kg
0990 kg
1000 kg
Typ 1KM









AUTO
AC
OFF
DUAL
PASSENGER AIR BAG





11:57
Adresse
Karte
Heimatadr.
NAV
TRAFFIC
SETUP



RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Fahrweg kontrollieren!








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)