CarOnSale

Opel Grandland Ultimate Plug-in-Hybrid 4

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



01/2022	81.277km	LEISTUNG 200 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Ultimate Plug-in-Hybrid 4 [DE - SUV5 1.6 Turbo Hybrid 4 EU6d, Ultimate, (Facelift) 2021 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZ45GB5MS236787	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.277km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 40.339km	LETZTER SERVICE AM 01/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 31g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	-
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Charging-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach schwarz lackiert
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor VA 81 kW / HA 83 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Hybrid 221 kW (Motor 1,6 Ltr. - 147 kW)
- Innenraum-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Modellpflege
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer
- Opel Connect
- Radstand 2675 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag vorn
- Sitzbelüftung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steuer-AV Plug-in Hybridantrieb
- Tagfahrlicht LED
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- USB-Schnittstelle
- Voll-LED (IntelliLux)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Steckdose 230V
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Mittelarmlehne hinten
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken

- Kamerasystem 360°
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Abbiegelicht

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (7,4 kW)
- Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert
- Premium-Sitz vorn rechts, mit Lederausstattung perforiert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Dachreling silber
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- HiFi-System / Sound-System Denon Premium
- Pedale Aluminium
- Sitzheizung hinten
- Ergonomiesitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
W0VZ45GB5MS236787

CarOnSale


CarOnSale











AUTO










MENU
Suchen...



6 Servicebestätigung
AUTOHAUS DÖRNIS GmbH & Co. KG


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Servicebestätigung 5


GRANDLAND X


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY


d08766d
BIX447N8





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Alle Halter gebrochen, Scheinwerfer liegt bloß noch in der Führung



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)