CarOnSale

Land Rover Range Rover Evoque Dynamic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2013	161.998km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Evoque Dynamic [DE - SUV5 2.2 SD4 EU5, Dynamic, 2011 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALVA2BE8DH745148	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 161.998km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 56.229km	LETZTER SERVICE AM 05/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**140 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**125 µm**	Türe hinten rechts	**125 µm**
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**140 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	-
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fahrertür lässt sich nur von innen öffnen;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 10 Lautsprecher, Subwoofer)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoilerlippe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay (5 Zoll)
- Felgenschlösser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Kühlergrill schwarz
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lufteinlassblende schwarz
- Motor 2,2 Ltr. - 140 kW Sd4 KAT
- Nebelscheinwerfer
- Park-Distance-Control hinten
- Radstand 2660 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Gloss Black Finish
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (12-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Terrain-Response-System
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Wegfahrsperre
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzbank (3 Sitzplätze)
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: FUJI WHITE

Sonderausstattung

- Kopfstütze hinten mitte
- Technik-Paket
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Klimaautomatik 2-Zonen - mit Luftfeuchtigkeits- und Luftqualitätssensoren
- Frontscheibe heizbar
- Luftdüsen im Fond
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Park-Distance-Control vorn
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera
- Winter-Komfort-Paket
- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Senderliste
10:38
Ordnen
Frequenz
Name
Kategorie
Liste aktual.
RDS aus
HOME MENU
SETUP
MODE
AUDIO VIDEO
AUX
PHONE

SALVA2BE8DH745148

CarOnSale


AUTO
A/C
AUTO
MAN

P R N D S




















19.02.2013	2143	ABQ00000	
MIG		AC	
SALVA2BE8DH745148		9	
Land Rover			
LV			
S5FU2F			
D5T2			
Range Rover Evoque			
LAND ROVER (GB)			
Geländefz.Pers.bef.			
Kombilimousine			
715/2007*566/2011F			
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I			
Diesel			
0002	35FO	2179	

2	2	140/3500		195	
4355-4455		1900-1900			
1605-1720		1840-1840			
-	150			-	
174	2350			2350	
1300	1145			-	
1300	1145			-	
74	2625			70	
1800	750		5	-	
225/65R17 106V					
-					
Weiß				0	
-			B	WV487478	
-					

WW.AHK LT.EGTG*ZU 15.1/15.2:AUCH GEN.235/55R19 105V A.
CORNICHE-FELGE 8,5JX19EH2 ET40,TYP 396*PZG. ENTSPRACH
ABE E11*2007/46*0223*04 02.07.2012***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)