CarOnSale

Ssangyong Korando Crystal 4x2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	52.920km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ssangyong	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Korando Crystal 4x2 [DE - SUV5 2.0 e-XDi 200 EU5, Crystal 4x2, (Facelift) 2013 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KPTA0B18SJP263316	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 52.920km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 42.781km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Rost	⚠ 6 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Rost	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	125 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aschenbecher (flexibel)
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Doppelendrohr verchromt
- Elektron. Traktionskontrolle
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtkraftbegrenzer
- Innenausstattung: Holz-Dekor
- Kindersicherung
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne mit Ablagefach
- Motor 2,0 Ltr. - 129 kW TD KAT
- Radstand 2650 mm
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Kofferraumboden
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte(n)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Überschlag-Schutzsystem (Active-Rollover-Protection, ARP)
- Adaptives Bremslicht
- Aktive Kopfstützen
- Armaturenbrett mit Holzdekor
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn + hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen silber
- Wärmeschutzverglasung
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






























SsangYong Motor Co., Ltd.
2170 kg
1670 kg
1220 kg
1200 kg
BODY PAINT COLOR
DATE OF MANUFACTURE

CarOnSale









Wartungsnachweis


korando

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
for complete vehicles

29.08.2018
KPTA0B18SJP263316
Ssangyong
Ssangyong Korando
SSANGYONG (ROK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.08.2018*

TTYJ4156



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)