CarOnSale

Volkswagen Passat Comfortline TSI BlueMotion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 25.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2009	178.940km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Comfortline TSI BlueMotion [DE - Kb5 1.4 TSI BMT EU5, Comfortline, 2009 - 2010]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZAE002785	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 178.940km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	650 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: EPC leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausführung: BlueMotion
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Chrom
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Business-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaautomatik
- Perleffekt-Lackierung
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Lautsprecher hinten
- Türlautsprecher vorn
- Multimediabuchse AUX-IN
- Winter-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Nebelscheinwerfer integriert
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Multimediabuchse AUX-IN
- Multifunktionsanzeige Plus
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Diebstahl-Warnanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVWZZZ3CZAE002785


CarOnSale


CarOnSale


PASSENGER AIR BAG
190
190
OFF
DUAL
AUTO
AC


Castrol
GTX C3
5W30
Hans - Friedrich Hankel
KFZ-Meisterwerkstatt
Lärchenweg 11
34497 Korbach


11:57
Reichweite
220
178940
3446.3



VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




PASSAT
VOLKSWAGEN-VW
Kombilimousine
195/60 R16 93H
21.04.2009


Der Landrat des Landkreises
Waldeck-Frankenberg
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)




- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)