CarOnSale

VOLKSWAGEN, VW TOUAREG

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



05/2019	159.507km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN, VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TOUAREG	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZCRZKD039318	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 159.507km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 223g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
vehicle.tire-type-label.without-tires

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
? –	? –
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
? –	? –

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	75 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattung R-Line
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Edelstahl) mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Fußmatten Textil
- Fzg. ohne Hybrid
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Wave
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad heizbar (Leder, R-Line) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 TDI
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl
- R-Line
- R-Line-Paket
- Radstand 2904 mm
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger R-Line
- Tagfahrlicht LED
- Türabdeckung unten in Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK

Sonderausstattung

- Ambiente-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
- Head-up-Display
- Kniеairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen
- Luftfederung elektronisch geregelt, mit adaptivem Wankausgleich
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenscheiben und Heckscheibe Verbundglas, hinten abgedunkelt
- Steckdose 230V
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe)
- Kühlergrill schwarz glänzend
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Mobiltelefon Schnittstelle Business mit kabelloser Ladefunktion (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Volkswagen Media Control
- Fondbedienung Klimaanlage
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vienna
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Dachreling
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Frontscheibe Dämmglas getönt, heizbar
- Innovision Cockpit (Instrumente digital und Bedienung über Touchscreen-Farbdisplay)
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Perleffekt-Lackierung
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Sitze vorn klimatisiert
- Zuziehhilfe Türen vorn und hinten
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent (Crossroad Assist)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Gepäcksicherungsnetz
- USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe (nur Ladefunktion)
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Kniеairbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Sitzheizung vorn
- Sitze vorn ErgoComfort
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Allradlenkung
- Ausstattungs-Paket: Offroad
- Design-Paket Black Style
- Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent
- Gepäckmanagement-Paket
- Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
- Leder-Paket Vienna und ErgoComfort Sitze vorn
- Memory-Paket Premium
- Radioempfang digital (DAB+)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sound-System DYNAUDIO
- Ambiente-Beleuchtung mehrfarbig
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Doppel-Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Harnstofftank (AdBlue) vergrößert
- Fensterzierleisten schwarz glänzend
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Wendematte Gepäckraum
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Audio-Navigationssystem Discover Premium (mit Festplattenspeicher)
- Seitenairbag hinten
- Winter-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Luftfederung elektronisch geregelt inkl. Allradlenkung
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)

- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Harnstofftank (AdBlue) vergrößert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












PremiumContact










Reifendruckkontrolle








13:48
11.0°
Nutzungsverhalten
Nutzungs-verhalten wird gelernt...
21.0
AUTO
Klima
ECO


VOLKSWAGEN AG
WVGZZZCRZKD039318








13:49
11.0°
ParkPilot
Fahrweg kontrollierend
21.0
AUTO
Klima
ECO










LETZTER ÖLWECHSEL
NÄCHSTER ÖLWECHSEL




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


29.05.19 0803 CGL000605
MIG AC
WVGZZZCRZKD039318 0
VOLKSWAGEN, VW
CE
ACDENA2
QA8QA8D50I9G1BKVR67CPB1B
TOUAREG
VOLKSWAGEN-VW
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1
Diesel
0002 36AG 2967
7.2/8.2:+95 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug
kombination:6350kg*Bei werkseitig montierter AHK: ESP
m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h
em.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO*ww.AHK 1t.EGTG*
24.01.19
FF50433



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)