CarOnSale

BMW M40 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2020	96.525km	360 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG M40 i [DE - SUV5 M40i EU6d-T, xDrive, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBATY95020N052085	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.525km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 360 PS (265 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 13km	LETZTER SERVICE AM 09/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Anderer Schaden	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	195 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflage vorn
- Audio-Navigationssystem Business
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit
- Bordcomputer
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Bremsassistent
- CD-Laufwerk
- Check-Control-System
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fensterheber elektrisch
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumententafel Sensatec
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 265 kW 24V TwinPower Turbo KAT (B58B)
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2864 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Vernasca
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sport-Auspuffanlage M
- Sportdifferential
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Variable Sportlenkung
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Multifunktion für Lenkrad
- Motor 3,0 Ltr. - 265 kW 24V
- Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU

Sonderausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- HiFi-Lautsprechersystem
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Feinschliff
- Parkassistent-Paket
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Raucher-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















M40i
Total 96525 km
Görlitzer Str.
COMFORT P





Made by
BMW
X3 M40i
A90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBATY9502ON052085
2455 kg
4455 kg
1- 1190 kg
2- 1390 kg
BMW AG DE-80788 München

BMW PREMIUM SELECTION
GEPRÜFT & GARANTIERT

CarOnSale











Service Historie
OK Service:
Am 14.09.2020, bei 13 km
Service Partner: BMW 22813
OK Übergabeinspektion
Service durchgeführt

USO E MANUTENZIONE
BMW X3


15.09.2020 0005 CRY00163 2
M1G AC
WBATY95020N052085
BMW
G3X
TY95
DAW500M0
X3 M40I
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36DG 2998
7.2/8.2 *145 B ANHÄNGEBETRIEB *WW AHK LT EGTG *
Grau
e1*2007/46*179*08
10.03.2020


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Rad (Anderer Schaden): Instandgesetzt



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)