CarOnSale

Opel Corsa Selection "110 Jahre"

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2009	160.255km	60 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Selection "110 Jahre" [DE - LimS5 1.0 EU4, Selection 110 Jahre ecoFlex, 2008 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0SDL6894267161	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.255km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 38.435km	LETZTER SERVICE AM 11/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2009	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; 4 Fahrzeugschlüssel vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Geschw.-Überwachung
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW 12V KAT (Z 10 XEP / LJ4)
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen hinten (3-fach)

Sonderausstattung

- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Cool & Sound-Paket 1
- Audiosystem CD 30 (Radio/CD-Player)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WOL0SDL6894267161

CarOnSale



CarOnSale












Bestätigung Service-Intervalle
Motorölwechsel
Autohaus Kaiser Hameln GmbH


Bestätigung Service-Intervalle
Motorölwechsel
Südmersen


OPEL Corsa


10.11.2009
OPEL
Corsa
Benzin
ausgestellt am 15.11.2018


HU TÜV NORD
NOV. 2024
Landkreis Hameln-Pyrmont
Der Landrat



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Rücklicht (rechts) (Blind)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)