CarOnSale

Volkswagen California FWD Beach

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



08/2018	168.523km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG California FWD Beach [DE - McAD4 2.0 TDI EU6, Beach, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZJH193267	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 168.523km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**160 µm**
Seitenteil hinten links	**255 µm** ⚠	Seitenteil hinten rechts	**250 µm** ⚠
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**190 µm** ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: “Thermofenster” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; “Höhenkorrektur” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, “Taxischaltung” zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2. Batterie
- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bettverlängerung mit Polsterauflage
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Campingtisch
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gardinen im Fahrerhaus
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
- Karosserievariante: Aufstelldach
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum)
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Markisenleisten schwarz
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Radstand 3000 mm
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schubladen unter Dreiersitzbank
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz drehbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz drehbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türablagekasten vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Regensensor
- Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay)
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Multifunktionsanzeige Plus
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion programmierbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Kutamo
- Steckdose 230V (mit Einspeisung für Batterieaufladung)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WV2ZZZ7HZJH193267



CarOnSale
















VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


01.08.18 0603 WUZ003525
M1 AC
WV2ZZZ7HZJH193267 9
VOLKSWAGEN, VW
7HC
SCXFA300X0
NAFD7BT0116NVR27MMG03L632
CALIFORNIA
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6:W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36NO 1968
F.1/F.2:+100 u. 7.2/8.2:+85 b.Anhängebetrieb*techn.zul
.Ges-Masse d.Zugkombination:5300kg*Bei werkseitig mont
ierter AHK: FSP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f
.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK
1t.EGTG*
2 01 110 /3250 178
4904-5006 1904
1950-1990 2304-2304
- 100 -
175 3000 3000
1610 1550 -
1610 1550 -
71 2375 71
2500 750 7 -
205/65 R16C 107T
205/65 R16C 107T
-
WEISS 0/-
el*2001/116*0220*50
28.05.18 K EY372297


DEKRA
Nov 20 25
Mai 27
ZBI


E*372297
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)