CarOnSale

Kia Venga Attract

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



04/2017	142.832km	LEISTUNG 90 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Venga Attract [DE - Van5 1.4 CVVT EU6, Attract, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN U5YEG811AHL145803	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.832km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.396 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.495km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2017	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Die Erstzulassung des Fahrzeugs war in Ungarn.

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill verchromt
- Laderaumabdeckung
- Laderaumboden variabel
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole Alu-Optik
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW KAT
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen schwarz
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: (D5U) SAND TRACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
B4*2007/46*0261
- U5YEG811AHL145803 -
1710 kg
3010 kg
1 - 1030 kg
2 - 970 kg

CarOnSale


CarOnSale

A/C


KIA









28.04.2017	1260	ACE00042 7	2	1	66/6000	168
M1		AF	4075		1765	
U5YEG811AHL145803		-	1600		1253 - 1343	
KIA			-	75	-	
YNS			140	1710	1710	
F5P61			1030	970	-	
M52CZ1			1030	970	-	
-			77	3750	71	
VENGA			1300	550	5	-
KIA MOTORS (SK)			195/65R15 91H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65R15 91H			
Mehrzweckfahrzeug			-			
715/2007*2015/45W			Braun		8	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 1			e4*2007/46*0261*11			
Benzin			27.03.2015	K	HA424571	
0001	36W0	1396	-			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)