CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Volkswagen Sharan Karat 4Motion BlueMotion

EZ 08/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 230.382km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 41*
Fahrzeug aufgenommen am: 02.04.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Sharan Karat 4Motion BlueMotion [AT - Van5 2.0 TDI 4Motion BlueMotion EU5, Karat, 2014 - 2015]		
Kategorie Van	**FIN** WVWZZZ7NZFV008577	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 230.382km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 140 PS (103 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 219.764km	**Letzter Service am** 08/2025
Emissionsklasse Euro 5	**Sitze** 7	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 08/2014	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 162g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	244	Seitenteil hinten rechts	257
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	130		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abfallbehälter
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt

- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Triangle-Titan
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetüren links und rechts manuell betätigt
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Ablagefächer und Brillenfach in Dachkonsole integriert
- Audiosystem RCD 510 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 8 Lautsprecher, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)
- Auto-Hold-Funktion
- CD-Wechsler
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fondbedienung Klimaanlage
- Frontscheibe heizbar
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multifunktionsanzeige Plus
- Perleffekt-Lackierung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Sitzheizung vorn

- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















WinterContact


WinterContact TS 870


SEMPERIT




60 R 16 H XL


TDI




10:52
Verbrauch
7.5 °
230382 1189.9











VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ7NZFV008577
2580 kg
5025 kg
1- 1280 kg
2- 1340 kg
Typ 7N


11 12 1
10 24 2
30 25
9 29 26 3
28 27 4
7 6 5










12 V





CAR ON SALE














2.1 Anlassgrund der	Besitzer: dies ist kein Eigentumsnachweis
4.1 Verwendungsbestimmung	01
5 FIN	WVWZZZ7NZFV008577
9 Erstmalige Zulassung am	25.08.2014
9.1 Genehmigungsvorschrift	EG-Genehmigung
9.2 Genehmigungsnummer	e1*2007/46*0401*08


6.1* Nationaler Code	204537
J Klasse / Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen
D1 Marke	VOLKSWAGEN, VW
D1 Handelsbezeichnung	SHARAN
D1 Typ/Variante/Version	7N/CFF/BX1AF/AMA/MAA621/7M,7V/R2VW
6.12 Anzahl der Verzeichnungen	0
6.17 Anlage	Der/Die Genehmigung ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes.







Service-Nachweis
Kneidinger Center GmbH
Volkswagen, Audi und SKODA Service


Kneidinger Center GmbH
Volkswagen, Audi und SKODA Service


Kneidinger Center GmbH
Volkswagen, Audi und SKODA Service


Kneidinger Center GmbH
Volkswagen, Audi und SKODA Service


Datenauszug



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Delle, Rost)



Fahrertür (Delle, Rost)




Fahrertür (Delle, Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)




Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)




Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)




Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)




Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)