CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Volkswagen Fox Basis

EZ 06/2006 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 159.788km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39*
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Fox Basis [DE - LimS3 1.2 EU4, 2006 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	**FIN** WVWZZZ5ZZ64121315	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 159.788km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 54 PS (40 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.198 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** -	**Letzter Service am** -
Emissionsklasse Euro 4	**Sitze** 4	**Türen** 2/3	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 06/2006	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 148g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Ungleichmäßig abgefahren	Kratzer		

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	130		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Dachantenne
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



UNIROYAL



80
100
120
60
140
40
160
20
180
km/h
200
220
1/min
X1000

VOLKSWAGEN AG

CarOnSale

CarOnSale

FM 189.0 RTL


FOX
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin


Serviceplan


Serviceplan
74476
Uphaus
53462
Uphaus

FOX

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Stoßstange vorne (Kratzer)

Motorhaube (Kratzer)

Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Korrosion

Rad (Ungleichmäßig abgefahren)

Rad (Kratzer)

Fahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Schweller links (Delle)

Schweller rechts (Delle)

Kotflügel vorne links (Kratzer)

Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Seitenteil hinten links (Delle)

Seitenteil hinten links (Kratzer)

Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Heckklappe (Delle)

Heckklappe (Anderer Schaden): Betätigung Kofferaum fehlt

Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

Innenraum (Verschmutzung)

Innenraum (Verschmutzung)

Innenraum (Verschleiß)

Innenraum (Diverse Schäden)

Innenraum (Diverse Schäden)