CarOnSale

Hyundai ix35 5 Star Edition 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2012	182.001km	135 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ix35 5 Star Edition 2WD [DE - SUV5 1.6 EU5, 5 Star Edition 2WD, 2013 - 2013]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMAJT81AADJ338888	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 182.001km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 135 PS (99 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 99 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Traktionskontrolle (TCS)
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Radstand 2640 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURED IN CZECH S.R.O.
TMAJT81HAAJ132988
1830 kg
2350 kg
1200 kg
1090 kg
TYPE
Passenger Car
TRIM&AXLE/PAINT/TRIM
PAE
BP


CarOnSale

CarOnSale



150.000-km-Wartung
ENGELBART
Nächster Service:
Nächster Service:
71673
Sept. 2011
HYUNDAI empfiehlt TOTAL


HYUNDAI
NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.




Tucann, ix35,1M
Hyundai Motor (CZ)
Mehrzweckfahrzeug
EURO5;A1P1/C1; M, N1
Benzin
2011


WV756536

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)




- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)