CarOnSale

BMW 218 d Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	158.431km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 d Advantage [DE - Van5 218d EU6, Advantage, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WBA2E5104G5C92240	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 158.431km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 84.668km	LETZTER SERVICE AM 04/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	185 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Bordmappe fehlt,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Park-Distance-Control (PDC)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe
- CD-Laufwerk
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-Lackierung
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA2E5104G5C92240
2180 kg
3755 kg
1- 1060 kg
2- 1175 kg

CarOnSale

CarOnSale




AIRBAG







9:58
hr4
§ Fahrzeuguntersuchung
Bremsflüssigkeit
Motoröl
Fahrzeug-Check


Servicebedarf Details
§ Fahrzeuguntersuchung
Nächste gesetzliche Fahrzeuguntersuchung zum angegebenen Termin.
Termin:
1/2027


Servicebedarf Details
Motoröl
10/2028
in 29000 km
Nächster Service nach der angegebenen Fahrstrecke oder zum angegebenen Termin.


Servicebedarf Details
Fahrzeug-Check
10/2030
in 60000 km
Nächste Sichtprüfung nach der angegebenen Fahrstrecke oder zum angegebenen Termin.









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)