CarOnSale

MINI Clubman Cooper

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



04/2002	304.797km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman Cooper [DE - LimS3 Cooper 1.6, (Facelift) 2006 - 2006]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWRC31090TB52078	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 304.797km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 180.508km	LETZTER SERVICE AM 11/2012	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2002	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	800 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	330 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	310 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	280 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fensterheber vorne links ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	● ABS leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Original Fahrzeug Farbe: CHILI RED
- Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Nebelschlussleuchte(n) integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenausstattung: Chrom Line
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Silber
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Audiosystem Wave (Radio/Cassette)
- Bordcomputer
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Xenon-Scheinwerfer
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Heckspoiler
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage SRA (Wischer)
- Sportliche Fahrwerksabstimmung Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale







WARTUNGSNACHWEISE
WARTUNGSNACHWEISE


BETRIEBSANLEITUNG



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)




- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)