CarOnSale

Mercedes-Benz GLE 350 d 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 56*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2021	105.676km	272 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLE 350 d 4Matic [DE - SUC5 350 d EU6d, AMG Line 4Matic, 2019 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N1673211A458568	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 105.676km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.925 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.636km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Rost, Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Rost	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	205 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Chrom-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn und hinten
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Interieur-Paket Chrom
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Motor 2,9 Ltr. - 200 kW CDI KAT
- Multibeam LED
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- PRE-SAFE-System
- Radstand 2935 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontschürze
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckschürze
- Kotflügelverbreiterung Wagenfarbe
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- USB-Anschlüsse
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Fußmatten AMG
- Kraftstofftank: vergrößert
- Surround-System Burmester
- Panorama-Schiebedach
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sportsitze vorn
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Innenhimmel schwarz
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Frontschürze
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Interieur-Paket Chrom
- Night-Paket
- Heckschürze
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Kamerasystem 360 Grad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1885
W1N1673211A458568
3040 kg
5840 kg
1- 1540 kg
2- 1570 kg
Mercedes-Benz
040
TYP: H1GLE
PZ: 1
0,50
1,0 %
Made in USA
A 000 817 44 04












STOP



Mercedes-Benz



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Rost, Kratzer, Kerben)



- Rad (Rost, Kratzer, Kerben)



- Rad (Rost, Kratzer, Kerben)



- Rad (Rost, Kratzer, Kerben)



- Rad (Rost, Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Rost)




- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)