CarOnSale

Nissan Micra Acenta

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



06/2018	123.219km	LEISTUNG 90 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Micra Acenta [DE - LimS5 1.5 dCi EU6, Acenta, 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN VNVK1400559063539	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.219km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.163km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 97g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 2 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Spur Einstellung ist verstellt aufgrund des Unfallsschaden;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sonnenblenden mit Spiegel
- TFT-Farbdisplay (5,0 Zoll)
- Türverkleidung mit Stoffeinsatz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kopfstützen vorn
- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Hochtöner
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Leseleuchte vorn
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzbank umklappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole
- USB-Schnittstelle
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Original Fahrzeug Farbe: GUNMETAL GREY
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audio-Paket
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenkrad (Sport)
- Motor 1,5 Ltr. - 66 kW dCi Turbodiesel KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























BLUETOOTH-AUDIO
12:22

NISSAN INTERNATIONAL S.A.


CAR ON SALE




A/C






Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
NISSAN
1328
AUTOHAUS KELLER GMBH
Telefon 06154 6305-0
Telefax 06154 6305-36
47258
86163


Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
NISSAN
1328
AUTOHAUS KELLER GMBH
53700
53991









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)