CarOnSale

Volkswagen MULTIVAN

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



10/2016	87.348km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MULTIVAN	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZHH026262	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 87.348km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 87.196km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2016	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Dämmglas-Paket
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenscheiben Dämmglas
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Start/Stop-Anlage Motor
- Türablagekasten vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armaturentafel Komfort
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Black Glossy)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nichtraucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Zuheizer
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)

- Regensensor
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
- Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Tagfahrlicht LED
- Heckleuchten LED, rot
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: CHESTNUT BROWN
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Sprachverstärkung elektronisch
- Volkswagen Media Control
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Rückfahrkamera
- Sprachsteuerungs-System
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Frontscheibe Dämmglas, heizbar
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz elektr. verstellbar (12-fach, mit Memory)
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Radioempfang digital (DAB+)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- WLAN-Hotspot
- Sprachverstärkung elektronisch
- Dynamik-Fahrwerk
- Fahrwerk 17"
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort und WLAN-Hotspot
- Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch
- Zuziehhilfe Schiebetür links
- Sprachsteuerungs-System
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, links elektrisch
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WV2ZZZ7HZHH026262

CarOnSale




Stockholm
Riga
Dublin
Wien
Bukarest
Madrid
Nikozija


Fahrweg kontrollieren!





RES
SET
CNL


Auto



Dokumentation der Karosserieprüfung



Dokumentation der Karosserieprüfung


Dokumentation der Karosserieprüfung



Service-Nachweis 4
Dokumentation der Karosserieprüfung


Service-Nachweis 3
Dokumentation der Karosserieprüfung


Dokumentation der Karosserieprüfung


Dokumentation der Karosserieprüfung




VOLKSWAGEN
MULTIVAN
Kombilimousine
Diesel


02.11.26
Dokument nicht mehr gültig
Warra-Meißner-Kreis
Der Landrat
Kfz.-Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)