CarOnSale

Peugeot 207 CC Active

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2011	138.510km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	7

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 207 CC Active [AT - Cp/Ca2 1.6 16V VTi 120 EU5, Active, (Facelift) 2010 - 2012]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN VF3WB5FS0BE015611	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.510km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.152km	LETZTER SERVICE AM 05/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 7
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**145 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**105 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Quietschen;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

ein Schlüssel abgegriffen

Verschleißteile

Bremsanlage	● Andere: Handbremse schleift leicht;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Öltemperatur
- Anzeigeinstrumente Hintergrund weiß
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem RD 4 Niveau 2
- Audiosystem: Radio MP3-kompatibel
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtkraftbegrenzer
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe abgedunkelt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: FARBE SCHWARZ OBSIDIEN/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium (Manschette Leder)
- Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzlehnen vorn klappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Verglasung getönt
- Zeituhr
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Überrollbügel verchromt

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VF3WB5FS0BE015611


CarOnSale







Wartungsnachweis
Jährliche Kontrolluntersuchung
Firmenstempel
Regelmäßige Wartung
Firmen-
stempel


Wartungsnachweis
Jährliche Kontrolluntersuchung
Firmenstempel
Regelmäßige Wartung
Firmen-
stempel






12
1
24
2
30
25
29
26
28
4
7
6
5




EG-Betriebserlaubnis
e2*2001/116*0340*23
181261
M1/Personenkraftwagen
Peugeot
207 CC ACT 1.6 VTI
W*****/WB5FS*/WB5FS0

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)