CarOnSale

Kia Stonic Dream Team Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2020	57.850km	120 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Stonic Dream Team Edition [DE - SUV5 1.0 T-GDI EU6d-T, Dream-Team Edition, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KNAD6811GL6390920	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 57.850km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kratzer und Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	1260 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	275 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Aufgrund Parkposition, keine vollständige Begutachtung möglich. Räder ausräumen nicht möglich.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad heizbar
- Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sonderlackierung Clear White
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Unterfahrschutz hinten
- Abbiegelicht
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Gurtstraffer (vorn)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Laderaumboden herausnehmbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Radstand 2580 mm
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Innenraumbeleuchtung LED
- Klimaautomatik
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Unterfahrschutz (Silber)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Unterfahrschutz vorn

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















TurboGDI












KIA




KIA MOTORS CORPORATION
e5*2007/46*1077
KNAD6811GL6390920
1670 kg
2780 kg
1-950 kg
2-870 kg









RADIO
MEDIA
SEEK
TRACK





Ölwechsel
3.6




KIA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Prüfplakette wurde zugeteilt
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
01.2027


21.02.20
8253
AH0000349
M1
AC
KNAD5811GL6390920
YB
C5P21
D72C21
STONIC
KIA MOTOR (ROK)
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
Benzin
0001
36DG
998
20:bis 1520*
e5*2007/46*1077*02
20.12.19
FU365375


FU365375

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)