CarOnSale

BMW X5 xDrive45e

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	230.871km	286 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X5 xDrive45e	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBATA61070LZ54719	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 230.871km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 197.399km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm Rost	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Ein Emblem muss ersetzt werden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug BMW (beleuchtet)
- Elektromotor 83 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Fußgänger-Schutzsystem passiv
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappe zweiteilig
- Heckleuchten LED
- Hybrid 290 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW)
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Instrumententafel Sensatec
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Licht- und Regensensor
- Luftfeder mit Niveauregelung
- M Sport
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2975 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: eDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected Teaser
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)

- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote 3D View
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Audio-Navigationssystem Professional
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Multifunktion für Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKGRAU BRILLANTEFFEKT

Sonderausstattung

- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Entertainment-Paket
- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fond-Entertainment-System Professional
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Innenausstattung: Edelholz Fineline
- Innenausstattung: Glas-Applikationen (CraftedClarity) für Bedienelemente
- Innovations-Paket
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Metallic-Lackierung
- Parkassistent-Paket Plus
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca perforiert
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- TV-Funktion Plus bei Navigationssystem
- Universal-Garagentoröffner
- Verglasung Akustikglas
- Wärme-Komfort-Paket vorn
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Sound-System Harman-Kardon
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Scheinwerfer Laserlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Adaptives Kurvenlicht
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Service-System: Remote 3D View
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WBAJA61070LZ54719

CarOnSale


harman/kardon


















Service Historie
OK Service:
Am 03.02.2026, bei 197399 km
Service Partner: BMW 05691
OK Service:
Am 11.06.2025, bei 174548 km
Service Partner: BMW 05691
OK Service:
Am 13.01.2025, bei 159076 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:


Service Historie
OK Service:
Am 03.07.2024, bei 137877 km
Service Partner: BMW 05691
OK Service:
Am 26.03.2024, bei 132202 km
Service Partner: BMW 05691
OK Service:
Am 05.06.2023, bei 98353 km
Service Partner: BMW 05691
OK Service:


Service Historie
OK Service:
Am 05.06.2023, bei 98353 km
Service Partner: BMW 05691
OK Service:
Am 19.12.2022, bei 76331 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 13.12.2021, bei 59886 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:


Service Historie
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 13.12.2021, bei 59886 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 29.10.2020, bei 28921 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 04.11.2019, bei 4 km
Service Partner: BMW 07466


BETRIEBSANLEITUNG





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)