CarOnSale

Lexus IS 220d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2006	239.133km	177 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Lexus	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG IS 220d [DE - Lim4 220d EU4, Luxury Line, 2006 - 2008]	KATEGORIE Limousine
FIN JTHBB262X02002767	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 239.133km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.231 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2006	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Rost	⚠ 4 mm Kratzer, Rost
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer, Rost	⚠ 5 mm Kratzer, Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	550 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1800 µm ⚠
Motorhaube	115 µm ⚠	Heckklappe	130 µm ⚠
Dach	130 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: ESP Kontrolle aktiv ; ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Luxury Line
- Diebstahl-Warnanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 2,2 Ltr. - 130 kW D-CAT
- Nebelscheinwerfer
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag
- Servolenkung elektrisch
- CD-Wechsler (6-fach)
- 13 Lautsprecher
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Xenon-Scheinwerfer mit Adaptive Front-Lighting-System (AFS)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Sitzheizung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Komfortsitze
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitz / Lenkrad / Spiegel / Gurt mit Memory
- Original Fahrzeug Farbe: SILVER

Sonderausstattung

- Mica-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR ENGINEERING & MANUFACTURING EUROPE S.A./N.V.
MODEL ALE20L-AEPLYW
043

CarOnSale

CarOnSale




+ RES
- SET

MODE



SHADE












LEXUS
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
FOR COMPLETE VEHICLES


LEXUS
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY


29.05.2006 5048 AAJ000012
M1 AA
JTHBB262X02002767 0
LEXUS
XE2(A)
ALE20(E)
ALE20L-AEFLYW(1B)
LEXUS IS220D
TOYOTA MEM (B)
FZ Z PERS BEF.B. 6 SPL
LIMOUSINE
83R
EURO 4
DIESEL
0002 0462 2231
WW.AHK LT.EGTG*
2 1 130/3600 220
4575-4675 -1800
-1440 1660-1730
70 -
168 2075 2075
1090 1150 -
1090 1150 -
74 2700 71
1500 560 5 -
205/55R16 89W
205/55R16 89W
-
GRAU 7
e11*2001/116*0206*01
14.11.2005 HK537575





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)