CarOnSale

Volkswagen Golf Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2011	205.970km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Style [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Style, 2011 - 2012]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZBW322316	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 205.970km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 194.389km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: 1x Reifen drucklos, 1x Felge mit Bordsteinschäden,

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	225 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Kraftstoffgeruch aus dem Motorraum,;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Fzg. hat laut Einlieferer einen behobenen Vorschaden am Dach,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Tweed
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Multifunktionsanzeige Plus
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Ablagefach am Dachhimmel
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket 2
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Anzeige für Waschwasserstand
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchte
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 510 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 8 Lautsprecher, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Spiegel-Paket
- Antennen-Diversity
- CD-Wechsler
- Lautsprecher (8)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZBW322316
1780 kg
2930 kg
0950 kg
0880 kg
Typ 1K

CarOnSale

CarOnSale

Motoröle made in Germany
LIQUI MOLY

AUTO
AC
OFF
DUAL
PASSENGER AIR BAG










OPS - Optisches Parksystem
RADIO
MEDIA
PHONE
TIM
TP
SETUP
Fahrweg kontrollieren!









ContiContact


Service-Information
Fahrzeugdaten
1K : BW322316
5K1 2C1
GOLF 1.2
63 KW TSI
TREND
Volkswagen AG
Wolfsburg
















VOLKSWAGEN




11.05.2011 D603 ATG000150
WVWZZZ1KZBW322316
VOLKSWAGEN, VW
1K
ACCBZAX0
FM5FMSAH01BN7MGN1
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A2P1/C1; M, N1 I
Benzin
25.03.2011
WY363694






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle, Rost)



- Dach (Delle, Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)