CarOnSale

Opel Grandland Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.09.2026



10/2017	94.384km	LEISTUNG 120 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Edition [DE - SUV5 1.6 D EU6, Edition, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZCBHZ7JS018164	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.384km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 80.466km	LETZTER SERVICE AM 01/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 104g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**115 µm**	Türe hinten rechts	**125 µm**
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	-
Dach	**105 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Klimaanlage	● ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Bluetooth Audio-Streaming
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: MOONSTONE GREY
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- OnStar SOS Service
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Parkpilotsystem hinten
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Feststellbremse elektrisch
- Karosserie: 5-türig
- Radstand 2675 mm
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Bordcomputer
- USB-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V CDTI DPF
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter

Sonderausstattung

- Design-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Kamerasystem 360°
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Pedale Aluminium
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Innenraum-Paket
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Dachreling silber
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























OPEL
W0VZCBHZ7JS018164
2000 KG
3400 KG
1 1100 KG
2 1100 KG
ZCBHZH – C2F000


CarOnSale


RES/+
SET/-
MEM





Servicebestätigung
Automobile Dsrmas GmbH



Servicebestätigung




GRANDLAND X


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.


26.10.2017
WOVZCBHZ7JS018164
OPEL
BHZH-CZF000
GRANDLAND X
OPEL AUTOMOBILE
Mehrzweckfahrzeug
Diesel
WW.AHK LT.EGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)