CarOnSale

Smart fortwo Basis 66 kW

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2016	66.270km	90 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo Basis 66 kW [DE - Ca2 0.9 Turbo EU6, passion, 2015 - 2019]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WME4534441K106239	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.270km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 898 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 49.092km	LETZTER SERVICE AM 02/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 97g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**85 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel schwarz
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW Turbo KAT
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Außentemperaturanzeige
- Karosserie: 2-türig
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Tritop Verdeck
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tagfahrlicht LED
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Bodypanel Kristall-Weiß / Crystal White (Farbcode EAZO)
- Handschuhfach abschließbar
- Kühlermaske weiß
- Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich
- Tridion-Sicherheitszelle Weiß (Farbcode)
- Windschott
- AUX-IN-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Aschenbecher vorn
- Cool & Media-Paket
- Komfort-Paket
- Laderaumabdeckung
- Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
- Warndreieck
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaautomatik
- Audiosystem Smart mit Touchscreen
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitzheizung
- USB-Anschluss
- Tempomat mit Abstandsregelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























smart
DAIMLER AG
e1*2001/116*0413
WME4534441K106239
1225 kg
1- 520 kg
2- 740 kg
MADE IN FRANCE


CarOnSale




15:28
0km/h
10°C
Meldungen und Service
Meldungen anzeigen (0)
Nächster Service
in 20000 km




Karte
















12.04.16		1313		EX7000085	2	01	66	/5500	155
M1		AE			2740		1672		
WME4534441K106239			9		1552		995		
smart					-		-		
451					97		1225		1225
5412G0					520		740		-
LZBAA202					520		740		-
-					83		3750		72
fortwo cabrio					-		-	2	-
Daimler (D)					165/65 R15 81T				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					185/60 R15 84T				
Kabrio-Limousine					-				
715/2007*I36/2014W					WEISS			07	
EURO6JW;PI/CI; M, N1 I					a1*2001/116*0413*30				
Benzin					08.01.16	K	HH658457		
0001		36W0		898					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Türgummi porös



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)